

Art.-Nr.: **3490/3495**
item#

Mercedes-Benz Actros MP5 2019



Zwei Originalschrauben lösen

Loosen two original screws



Ablagefach entfernen
Konsole auf das Ablagefach setzen
Vorderes Blech einhaken

Remove storage compartment
Put console onto storage compartment
Hook in front metal plate



Ablagefach mit Konsole wieder einsetzen
Hinteres Blech umbiegen

Reinstall storage compartment together with console
Bend rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 3490/3495

Mercedes-Benz Actros MP5 2019



Desserrez deux vis originales

Destornille dos tornillos originales



Démontez le casier
Posez la console sur le casier
Accrochez la tôle avant

Desmonte el compartimiento
Coloque la consola en el compartimiento de archivo
Enganche la chapa delantera



Inserez de nouveau le casier avec la console
Tordez la tôle arrière

Reinstale el compartimiento de archivo junto con la consola
Tuerza la chapa trasera



Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Art.



Reinstale el compartimiento de archivo junto con la consola
Tuerza la chapa trasera



Kieszonke z uchwytem ponownie wstaw
Tylna blaszke zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

